



# K-FLEX



www.k-flex.ua

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛЕЕМ K-FLEX K425

Клей двухкомпонентный **K-FLEX K425** на основе полихлоропренового каучука и отвердителя. Клей является «контактным» клеящим веществом для приклеивания каучуков, используемых при изоляции трубопроводов, емкостей и других поверхностей. Температура применения от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  без отвердителя; до  $150^{\circ}\text{C}$  с наполнителем (5%). Рекомендуется для монтажа материалов **K-FLEX HT, ECO**, а также приклейки покрытия **IN CLAD**.

Клей рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха от  $+5$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ . Время высыхания 10–15 минут. Оптимальная температура применения  $+15$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ . Температура применения влияет на вязкость и время высыхания. Температура активации — комнатная.

Ориентировочный расход клея на одну поверхность составляет около 0,15 литра на  $1\text{ м}^2$ . Непосредственно перед использованием в клей необходимо добавить отвердитель и тщательно перемешать. Для разбавления загустевшего клея используется очиститель «K-FLEX».

В случае необходимости использования небольшого количества клея его рекомендуется приготовить в отдельной емкости. Банка с клеем должна быть плотно закрыта, если она не используется.

При возникновении дополнительных вопросов информацию можно получить на сайте [www.k-flex.ua](http://www.k-flex.ua) или обратиться за консультацией к представителю **ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»**: [info@k-flex.ua](mailto:info@k-flex.ua), тел. **+38 044 490-40-40**.



## K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представительство в Украине  
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»  
тел.: (044) 490-40-40  
факс: (044) 490-40-44  
e-mail: [info@k-flex.ua](mailto:info@k-flex.ua)  
[www.k-flex.ua](http://www.k-flex.ua)



Клей наносят один раз тонким равномерным слоем на обе склеиваемые поверхности, используя кисточку с короткой, жесткой щетиной. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Необходимо подождать пока слой клея подсохнет (3–5 минут). После чего соединить поверхности изоляции K-FLEX и сильно их сжать на очень короткое время.

При наклеивании материала K-FLEX по всей площади, клей **K-FLEX K425** должен наноситься сначала на теплоизоляцию, а затем на изолируемую поверхность.

При выполнении теплоизоляционных работ не допускается деформировать и растягивать теплоизоляционные изделия K-FLEX.

Не выполняйте работы на не отключенных системах. Необходимо оставить изоляцию на 36 часов для высыхания, прежде чем снова включить систему.

При выполнении работ рекомендуется использовать «Инструкцию по монтажу теплоизоляционных изделий K-FLEX» и рекомендации по монтажу.

Клей **K-FLEX K425** рекомендуется хранить при температуре от  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .